

Per la brochure più aggiornata, visitare www.cvdvaccine.com

RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA IN TEMPO REALE E DEL CONTENITORE TERMICO DI SPEDIZIONE

Il contenitore termico di spedizione può essere utilizzato come deposito temporaneo per un massimo di 30 giorni dalla consegna.

Dopo l'uso, il contenitore termico di spedizione, compreso il dispositivo per il monitoraggio della temperatura, deve essere restituito al fornitore per consentire a Pfizer di adempiere al suo impegno a favore delle risorse riutilizzabili.

Quando il contenitore termico per la spedizione non è più necessario, bisogna smaltire il ghiaccio secco. Adottare le necessarie precauzioni facendo riferimento alla scheda dati di sicurezza del ghiaccio secco, e consultare la struttura competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per lo smaltimento, aprire il contenitore termico di spedizione e lasciarlo a temperatura ambiente in **un'area ben ventilata**. Il ghiaccio secco sublimerà dallo stato solido a quello gassoso. **NON lasciare il ghiaccio secco in un'area non protetta. NON gettare negli scarichi, compreso quello del water. NON smaltire nei rifiuti domestici. NON riporre in un'area chiusa come un contenitore ermetico o una cella frigorifera.**

Quando il contenitore termico di spedizione è pronto per essere restituito e tutti i componenti si trovano al suo interno, sigillarlo con del nastro adesivo. Per la restituzione sarà disponibile un'etichetta di spedizione prestampata, reperibile dentro il contenitore termico di spedizione o già apposta sul suo lembo interno. Per la restituzione del contenitore termico di spedizione Softbox, applicare l'etichetta di spedizione prestampata per la restituzione sopra l'etichetta di spedizione esistente. Per la restituzione del contenitore termico di spedizione AeroSafe, seguire le istruzioni presenti sul lembo interno per garantire che l'etichetta per la restituzione sia rivolta verso l'esterno. **Per organizzare la restituzione, si può contattare il vettore identificato sulla relativa etichetta.**

Smaltire i vassoi per flaconcini vuoti come rifiuti sanitari, in modo che non possano essere riutilizzati.

Elementi richiesti per la restituzione

Softbox:

- dispositivo di monitoraggio della temperatura
- coperchio di polistirolo (resta attaccato alla scatola)
- contenitore per ghiaccio secco
- scatola contenente i vassoi per flaconcini

AeroSafe:

- dispositivo di monitoraggio della temperatura
- coperchio di polistirolo
- contenitore per ghiaccio secco
- scatola contenente i vassoi per flaconcini

Per smaltire il ghiaccio secco, aprire il contenitore termico di spedizione e lasciarlo a temperatura ambiente in un luogo ben ventilato. Sublimerà da solido a gas.

Nota: In vista della restituzione, assicurarsi che la marcatura Dry Ice UN1845 e l'etichetta di pericolo Classe 9 a forma di rombo sul contenitore termico di spedizione siano coperte con un'etichetta bianca, dato che il contenitore non contiene più ghiaccio secco.

Le etichette adesive bianche da apporre sopra la marcatura UN1845 sono reperibili sul retro delle linee guida per la spedizione e la manipolazione.

Per ricevere assistenza sulle restituzioni, contattare:

Numero UE/UK: +44 161-519-6199

pfizer.logistics@controlant.com

Lasciare il contenitore termico di spedizione nel luogo stabilito per il ritiro.